

▼屋外

施工後約20年経過

▼屋内(軒下)



※上記の写真は水性トップコートでノーメンテナンスの場合です。
※溶剤系トップコートのメンテナンスで、耐久性を向上させることが可能です。

耐久性にすぐれた押型デザイン床も、経年による劣化は避けられません。
特に屋外では、長年の風雨や摩耗により徐々に混入骨材が露出した洗い出し状態となり美観が損なわれます。

劣化した押型デザイン床が “美しく” 甦る

ABCリコートシステム

管理商品

ABC Re-coat System



経年劣化した押型デザイン床を
独自の特殊技術により美しく甦らせる新工法です。
新築時の輝きを取り戻すと同時に
損傷やクラックの補修もあわせて下地処理します。

- 特殊技術で美しい床が甦ります。
- 美観性を改善します。
- 新たな色への塗り替えも可能です。



ABC shokai

▶▶ 施工事例

床面の印象を一新し、見た目・機能ともに改善されています。



case 1



case 2



case 3



case 4



注意事項

- 押型/パターンの変更はできません。
- 現場施工型のため、サンプル等の色調・風合いの差が出る場合があります。サンプル等は目安としてご選定ください。
- 下地の状態によっては入念な下地処理作業が必要となります。
- 施工後に定期的なメンテナンスを行なうことで、床の寿命を大幅に延ばすことができます。詳しくは弊社担当営業までお問い合わせください。
- トップコートには有機溶剤を含有していますので、有機溶剤作業主任者の免許が必要です。また、施工時には火気厳禁。換気と臭気対策が必要です。



管理商品

ABCリコートシステムは管理商品です。床材の性能を十分に発揮するために施工環境と施工技術の管理をお願いしている商品です。弊社では、日頃より研修会などを実施し、施工管理において高い技術水準を維持していただける施工業者様をご紹介します。詳しくはお問い合わせください。

ABC shokai 株式会社 エービーシー商会
本社：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-12-14

最新情報はオフィシャルサイトの
商品情報ページをご確認ください



商品・企業情報 東京・大阪ショールーム

掲載商品のお問い合わせ |

無機建材事業部 info-09@abc-t.co.jp

札幌 011-231-7906

盛岡 019-652-5071

仙台 022-791-8366

埼玉 048-433-7767

東京 03-3507-7271

静岡 054-273-5670

新潟 025-282-0203

金沢 076-203-6103

名古屋 052-307-5924

大阪 06-6944-3421

広島 082-568-2903

福岡 092-413-9448

沖縄 098-864-1250

| その他商品のお問い合わせ | 03-3507-7040

- ・本カタログ記載内容の無断転載・複製・引用等はかたくお断りします。
- ・商品は仕様・色・価格など予告なく変更または販売中止となる場合がございます。